

PROFESSIONAL

Modell/Model/Модель: AW9713550D

DE Gebrauchsanweisung
Den Schweissapparat den Wechselrichter

UA Інструкція з експлуатації та технічного
обслуговування
Інвертор для ручного дугового зварювання



UKW-2021-08-04

Sturmi![®]

ЗМІСТ

| | |
|------------------------------------------|---|
| Опис обладнання | 3 |
| Комплектність постачання | 4 |
| Технічні характеристики | 5 |
| Правила техніки безпеки | 5 |
| Правила експлуатації обладнання | 6 |
| Технічне обслуговування обладнання | 7 |
| Гарантійне зобов'язання..... | 8 |



Відсутність гарантійного талона і серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

Шановний покупець!

Компанія висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання нашого зварювального апарату.

Компанія ●**Sturm!** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання нашого зварювального апарату.

Вироби під торговою маркою ●**Sturm!** постійно удосконалюються і поліпшуються.

Тому технічні характеристики та дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі завдані цим незручності.

Уважно вивчіть дану інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.



УВАГА! ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ!


До використання та обслуговування зварювального апарату допускається тільки кваліфікований і спеціально навчений персонал, ознайомлений з даною інструкцією. У цій інструкції міститься опис, правила безпеки та вся необхідна інформація для правильної експлуатації зварювального апарату. Зберігайте дану інструкцію і звертайтеся до неї при виникненні питань щодо безпечної експлуатації, обслуговування, зберігання і транспортування зварювального апарату.

опис обладнання

Опис обладнання

Даний зварювальний апарат є однофазним, переносним, вентильованим зварювальним інвертером, для ручного зварювання електродами постійним струмом. Він дозволяє проводити зварювання металевих конструкцій усіма видами електродів. Апарат адаптований до умов експлуатації з нестабільною напругою мережі, має захист від перегріву, призначений для роботи від мережі змінного струму розширеного діапазону від 160 до 250 Вольт і ідеально підходить до умов роботи в сільській місцевості та місцях з нестабільним напругою в мережі.

● **Sturm!** Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування . IGBT
Інвертор для ручного зварювання стр. 4




1. Цифровий дисплей
2. Індикатор живлення
3. Індикатор перегріву
4. Індикатор «Тест»
5. Регулятор зварювального струму
6. Кнопка включення Arc Force
7. Роз'єм підключення зварювального електрода (+)
8. Роз'єм підключення клеми «земля» (-)
9. Вимикач

Комплектність постачання

- 1.Зварювальний кабель з тримачем електрода – 1шт.
- 2.Зварювальний кабель з затискачем «земля» - 1шт.
- 3.Щітка-молоток – 1шт.

Sturm! Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування . IGBT
Інвертор для ручного зварювання стр. 5



Технічні характеристики

| Модель | AW9713550D |
|--------------------------|---------------|
| Вхідна напруга | 160-250В 50Гц |
| Напруга XX (В) | 53.5(VRD) |
| Зварювальний струм (А) | 20-355 |
| ПВ | 355А/60% |
| Діаметр електроду (Ø мм) | 1.6-5.0 |
| Температура експлуатації | -5+40°C |

Правила техніки безпеки

- Завжди дотримуйтесь правил безпеки. Одягайте захисний одяг та спеціальні засоби захисту, щоб уникнути пошкодження очей і шкірних покривів.
- Завжди одягайте захисну маску під час роботи зварювальним апаратом або використовуйте окуляри із захисним затемненим склом.
- Намагайтеся, щоб іскри і бризки не потрапляли на тіло.
- Уникайте контактів з відкритими струмоведучими кабелями зварювального апарату, не торкайтеся тримача електроду і зварюється поверхні.

● Sturm! Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування . IGBT
Інвертор для ручного зварювання стр. 6

- Не працюйте під водою або в місцях з підвищеною вологістю.
 - Дим і газ, що потрапляють в повітря при зварюванні, небезпечні для здоров'я. Перед початком робіт переконайтеся, що витяжка та вентиляція справно працюють.
 - Переконайтеся, що випромінювання дуги не потрапить на інших людей, що знаходяться поблизу від місця зварювання.
 - Пам'ятайте, що при зварюванні температура оброблюваної поверхні підвищується, тому намагайтеся не доторкатися до оброблюваних деталей щоб уникнути опіків.
 - Не торкайтеся до місця підключення живлення або до інших частин зварювального апарату, які перебувають під струмом. Вимикайте живлення відразу після закінчення роботи або перед тим, як залишити місце роботи.
 - Ніколи не працюйте там, де існує небезпека ураження електричним струмом.
-
- Ніколи не виконуйте зварювання ємностей, в яких можуть міститися легкозаймисті або вибухонебезпечні матеріали.
 - При висотних роботах щоб уникнути нещасного випадку дотримуйтесь правил техніки безпеки роботи на висоті.
 - Слідкуйте за тим, щоб на робочій майданчику не було сторонніх людей.
 - Зварювальні апарати випромінюють електромагнітні хвилі і створюють радіочастотні перешкоди, тому стежте за тим, щоб у безпосередній близькості від апарата не було людей, які використовують стимулятор серця або інші приналежності, для яких електромагнітні хвилі і радіочастоти створюють перешкоди.

Правила експлуатації обладнання

Підключіть зварювальні кабелі.

Натисніть і поверніть кабель електродотримача в роз'єм підключення зварювального електрода (8) (+ контакт), натисніть і поверніть кабель заземлення в роз'єм заземлення (7) (- контакт).

Підключіть затискач заземлення якомога ближче до місця зварювання.

Налаштуйте зварювальний струм.

Поверніть Потенціометр налаштування струму (5) для установки бажаного зварювального струму. Для оптимального режиму підбору струму для товщину матеріалу і діаметр електрода скористайтеся таблицею нижче.

● **Sturm!** Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування . IGBT
Інвертор для ручного зварювання стр. 7

| Зварювальний струм (А) | Діаметр електрода(Ф,мм) | Товщина матеріалу (мм) |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 50-120 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
| 120-180 | 2.0-2.5 | 2.0-4.0 |
| 180-260 | 2.5-3.2 | 4.0-8.0 |
| 260-300 | 3.2-4.0 | 8.0-10 |
| 300-355 | 4.0-5.0 | >10 |

Увімкніть зварювальний апарат.

Увімкніть вилку кабелю живлення в розетку однофазного струму 220 В. Натисніть клавішу On / Off (9) на задній панелі в положення «I», індикатор живлення (зелена лампа) загориться.

Якщо ви хочете вимкнути апарат, переведіть клавішу On / Off (9) на задній панелі в положення «O». Індикатор живлення згасне.

Вставте зварювальний електрод у електродотримач. При зварюванні утримуйте електрод у 10мм від зварного шва і під кутом 70 ° - 80 °.

Функція Arc Force (стабілізація дуги)

Дана модель оснащена функцією регулювання сили струму дуги (6).



УВАГА!!!!

Ніколи не вимикайте апарат відразу після закінчення робіт.

1.Залиште апарат включеним після зварювання, щоб він досить остудився. Якщо загорівся жовтий індикатор (4), значить, спрацював термозахист. Час охолодження зварювального апарата становить від 2 до 5 хвилин в залежності від температури навколишнього середовища.

2. Червоний індикатор «Тест» це індикатор стану апарату. Якщо світиться червоний індикатор це означає, що апарат був перенавантажений. Необхідно вимкнути штепсельну вилку з розетки та після невеликої паузи знову підключити апарат.

Технічне обслуговування обладнання

- Обслуговування апарату може проводитися тільки кваліфікованим персоналом.
- Завжди вимикайте апарат і чекайте зупинки вентилятора. Усередині апарат знаходиться під високою напругою, небезпечною для життя.

●Sturm! Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування . IGBT
Інвертор для ручного зварювання стр. 8

- Рекомендується періодично знімати кришку апарату і видувати пил стисненим повітрям під невеликим тиском. Одночасно перевіряйте стан контактів за допомогою ізольованого інструменту.
 - Регулярно перевіряйте кабелі. Кабелі повинні бути без тріщин і порізів.
 - Уникайте попадання частинок металу всередину апарату, вони можуть викликати коротке замикання.
- Під час транспортування і зберігання зварювального апарату намагайтеся берегти його від попадання вологи. Рекомендується зберігати зварювальний апарат в сухому, добре провітрюваному приміщенні і не піддавати його впливу підвищеної вологості, корозійно-небезпечних газів і пилу.
- Після розкриття упаковки рекомендується знову упакувати зварювальний апарат, якщо передбачається перевозити його до місця роботи або на зберігання.

Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент поширюється гарантія, відповідно до терміну, вказаному в гарантійному талоні.

Термін придатності складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виробництва вказана на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



| | Термін гарантії | Опис товару |
|--|-----------------|-------------------------------------|
| | 36 місяців | Sturm, Енергомаш - професійна серія |
| | 24 місяця | Sturm, Енергомаш |
| | 18 місяців | BauMaster |
| | 12 місяців | Акумулятори |

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

Інвертор для ручного дугового зварювання

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупець! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змачення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, ремені, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрилів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шпулі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні ремені, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольтних транзисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подряпин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Відривний талон

Клієнтський

Модель *Інвертор для ручного дугового зварювання*

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

1

Модель *Інвертор для ручного дугового зварювання*

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель *Інвертор для ручного дугового зварювання*

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

2

Модель *Інвертор для ручного дугового зварювання*

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель *Інвертор для ручного дугового зварювання*

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

3

Модель *Інвертор для ручного дугового зварювання*

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

| № | місто | сервісний центр | адреса | телефон |
|----|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Київ | ФОП Оржеховський | Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 7-Б | (068) 374-39-39, (044) 221-85-35, (096) 838-88-64 |
| 2 | Київ | ФОП Заболотний | ринок Юність, ряд С, м. 49 | (068) 811-86-48 |
| 3 | Київ | ФОП Худолей | вул. Миропільська 29 | (044)-544-17-29, (044)-331-56-99 |
| 4 | Київ | ФОП Худолей | вул. П. Курбаса, 17 | (044)-274-97-95, (044)-274-97-96 |
| 5 | Київ | ФОП Малько В.В. | м. Київ, проспект С. Бандери 16 | 068-870-70-74 і 093-830-86-84066-239-06-60, |
| 6 | Біла Церква | ФОП Карпухно | вул. Павлюченко, 17 маґ. "Воло-Буд" | 067-289-22-09 |
| 7 | Біла Церква | ФОП Федін | вул. Ярмаркова, 3 | (04563) 5-96-79, 067-504-79-69 |
| 8 | Бровари | ФОП Чіркова | м. Бровари, б-р Незалежності, 54/4, (територ. ЗАО Бровар, 3-д пласмаси) | 044-362-04-02, 097-945-7-945, 097-196-80-90 |
| 9 | Бердянськ | ФОП Матвієнко | м. Бердянськ, вул. Італійська, 6.51 маґ. ФІОЛЕНТИК | (050)-964-57-20, (06153)3-41-84 |
| 10 | Вінниця | ФОП Марценюк | вул. Шмідта 45 | (0432) 264278, 097-055-33-88 |
| 11 | Вишневе | ФОП Покришка | вул. Київська, 12 | 067-784-79-84, 063-702-26-95 |
| 12 | Житомир | ФОП Лебіга М.В. | вул. Малинська, 10 | 067-292-41-16 |
| 13 | Запоріжжя | ТОВ "Запоріжінструмент" | вул. Кузнецова 34, склад 4а | (0612) 778-77-65, 050-50-55-048 |
| 14 | Івано-Франківськ | Інструмент -ІФ | м. Івано-Франківськ, вул. Стуса, буд. 28, корп. 3 | 096-103-06-78 |
| 15 | Івано-Франківськ | ФОП Піманов Р.Г. | вул. Євгена Коновальця 425А | 068-068-34-46, 066-431-08-03 |
| 16 | Кривий Ріг | ТОВ "Вакула інструмент" | вул. Олександра Поля (Октябрська) 28а, маґ. Хамер Центр | 096-158-58-73; 050-546-57-56 |
| 17 | Конотоп | Маґ. Планета-Інструмент-ФОП Гитлин | вул. Червоної калини, 2 | (067) 428-82-28 |
| 18 | Кременчук Полтав. обл. | ФОП Кириленко П.С. | вул. Ткаченка, 12 | (050) 530-98-87 |
| 19 | Луганська обл. м. Рубіжне | ФОП Титаренко | пр-т Миру, 36 | (050) 214 87 83 |
| 20 | Луцьк | ФОП Форостян | Завокзальний ринок, вул. Карпенка-Карого, буд. 1, маґ. №18 | (099) 402-39-70 |
| 21 | Луцьк | ФОП Піманов | вул. Карбишева, 2 | (063) 545-84-43 |
| 22 | Львів | ФОП Стахів Б.І. | Магазин-майстерня "Газда", | (097) 620 97 73 |
| 23 | Львів | ФОП Троцько | вул. Зелена, 238 | (067)-940-52-22 |
| 24 | Миколаїв | ФОП Кузьмін | пр. Центральний, 2. | (0512) 71-07-12, (097) 629-71-44 |
| 25 | Обухів | ФОП Биков Г.І | м. Обухів, вул. Піщана, 1 | (068) 801-55-01 |
| 26 | Миколаїв | СЦ DAS-Інструмент | ФОП Новиков, м. Миколаїв, вул. 1-ч Слобідська, 62 | 0512-709-925, 068-733-27-97 |
| 27 | Одеса | Сервіс-STURM | вул. Тираспольское шоссе, 15А | (067)-468-28-56 |
| 28 | Одеська обл. Белгород-Дністр | ФОП Манго І.І. | м. Б-Дністровський, вул. Михайлівська, 43, маґ. "Svarka" | (067) 136-99-97 |
| 29 | Одеська обл. м. Черноморськ | ФОП Стрельбицький В.В. | м. Черноморськ, р-к "Світанок", вул. Комсомольська, 2е | 067-558-32-19, 093-998-90-67 |
| 30 | Полтава | ФОП Панченко | Центральний р-к, пав. №7 гр. 2 | (067) 530-32-54 |
| 31 | Рівне | ФОП Бакалець | вул. Біла, 16 | (0362) 40-05-56, 093-323-86-76 |
| 32 | Рівне | ФОП Журомський А.С. | 33018, м. Рівне, вул. Відінська, 29 | 096-521-12-62 |
| 33 | Рівнен. обл. м. Здолбунів | ФОП Хомеча Я.В. | м. Здолбунів, вул. Незалежності, 42. | 096-709-03-37 |
| 34 | Суми | СЦ Еліс - ФОП Аверьянов | вул. Інтернаціоналістів, 5, оф. 25 | (0542) 78-00-96 |
| 35 | Суми | ФОП Горовой Ю.А. (сын) | м. Суми, вул. Харківська, 12 | (0542) 659-042, 36-10-49 |
| 36 | Тернопіль | ТОВ ТТ АРС-Кераміка | м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44 | (0352) 47-52-18, 096-548-66-17. |
| 37 | Хмельницький | ФОП Піманов Р.Г. | м. Хмельницький, Провулк 1-й Мирний, 20 склад № 25 | (067)-35-40-515 |
| 38 | Черкаси | ФОП Медведенко | вул. Благосісна, 269 | 093-723-83-83 |
| 39 | Черкаси | ТОВ "Полікор" | вул. Громова 146/10 | (0472) 54-05-63 |
| 40 | Чернігів | ФОП Рудик | пр-кт Миру, 233 | 0462 93-06-63, 094-98-81-663 |
| 41 | Чернігів | ФОП Войстрикова К.М. | вул. Старобілоуська, 73 | (0462) 614-900, 050 846 14 89, 093 911 17 02, 098 578 88 47 |
| 42 | Чернігів | ФОП Надточий О.В. | пр. Перемоги 119а | 0462-614-989, 093-454-3990 |
| 43 | Чернігівська обл. м. Ічня | ФОП Кириченко Л.М. | 16700, м. Ічня, вул. Воскресінська, 34/2 | 096-219-43-31 |
| 44 | Чернігівська обл. м. Бахмач | ФОП Коваль О.П. | вул. Шевченка, 11, маґ. "СТЕК" | 093-148-18-47, магазин, 093 037 55 80, (097) 812-62-44 |
| 45 | Чернігівська обл. м. Городня | ФОП Спода К.П. | вул. Шевченко 5, м-н Домовичок | (068)-540-82-01. |
| 46 | Чернігів | ФОП Ананко | м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 33 | (0462) 65-35-61, (066) 185-25-52, (097) 603-29-03 |
| 47 | Чернігів | ФОП Вишинська О.А. | пр-т Миру, 95 | 0462-729-068, 068-745-44-12, 073-481-08-33 |
| 48 | Чернігів | ФОП Никитенко | м. Чернігів, ТЦ Ліга, вул. Промислова 7, каб. №3 | (093) 440 94 42, (068) 339 82 12, (095) 165 42 12 |
| 49 | Хуст Закарпат. обл. | ФОП Тома М. | м. Хуст, вул. Львівська 93 магазин "Shop Tools" | (096) 488-67-59 |

телефон технічної підтримки (067) 218-19-19

Sturm![®]
POWER • GAS • HAND • TOOLS



Developed by STU&RM GmbH

Термін придатності: необмежений.

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виготовлено:

Авлоп Трейдинг Ко., Лтд, Лантан Роуд, 201, Дістрік Хаїжу, Нінгбо, Китай

Імпортёр:

Україна, ТОВ «БЕСТВОРК» 04128, м.Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044)-495-52-46,

Україна, ТОВ «ПРО-ЛАЙТ» 04128, м.Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044)-491-89-67



080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/sturm-169158.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/inventory.html>